

## **INFILTRAÇÕES DE ÁGUA EM UMA BARRAGEM DE CCR**

### **Conteúdo:**

- Apresentação das infiltrações de água que ocorreram em uma barragem de CCR.
- Falhas na concretagem – adensamento, reparos, traço errado etc
- Falhas na instalação de junta tipo Fugenband.
- Erros nas dimensões.

Total de 66 slides e 12 filmes..

### **Público Alvo:**

- engenheiros e técnicos que trabalham com construção de obras.
- estudantes de cursos técnicos e de engenharia.

### **Palestrante:**

Pedro Augusto Cassimiro de Araújo

Formação:

- Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia de S. Carlos - USP
- Técnico em Telecomunicações pela Superintendência de Educação a Distância e Continuada - GO
- Agrimensor pela Escola de Engenharia de S. Carlos – USP
- Capacitação Básica em Defesa Civil pelo CEPED – Universidade Federal de Santa Catarina - SC