

REPAROS E RECUPERAÇÃO DOS TUBOS DE SUÇÃO DE DUAS USINAS HIDRELÉTRICAS.

Conteúdo:

- Apresentação dos reparos e correções nas superfícies de concreto dos tubos de sucção de duas usinas hidrelétricas.
- Estes problemas ocorreram devido ao mal adensamento do concreto, desalinhamento das superfícies.

Total de 101 slides.

Público Alvo:

- engenheiros e técnicos que trabalham com construção de obras.
- estudantes de cursos técnicos e de engenharia.

Palestrante:

Pedro Augusto Cassimiro de Araújo

Formação:

- Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia de S. Carlos - USP
- Técnico em Telecomunicações pela Superintendência de Educação a Distância e Continuada - GO
- Agrimensor pela Escola de Engenharia de S. Carlos – USP
- Capacitação Básica em Defesa Civil pelo CEPED – Universidade Federal de Santa Catarina - SC